

Domo Menor

Reemplazo del domo secundario, ya estaba roto, mal sellado y montado, ocasionando goteras y filtraciones, se emboquillado la base, ya que estaba bastante deteriorado. Emboquillado 3,500 pesos y domo 21,000 pesos, medidas 3.90 ,metros por 3.50 metros , base de aluminio cuatro postes y acrílico de 6 mm.

